


Esquema de Conexiones para la Instalación de Medida Trifásica

Conexión 4 HILOS Contador - Transformador DRS

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SOLO COMPROMETE A RS ISOLSEC, S.L. DESPUES DE CONFIRMACION
RS ISOLSEC, S.L. IS OBLIGED BY THE INFORMATION GIVEN IN THIS DOCUMENT ONLY AFTER CONFIRMATION

Medida en RED Trifásica a través de Transformadores de Intensidad y Tensión
con Protección contra Ferroresonancia.



LEYENDA.

TT : Transformador de Tens. 1 CT
polo aislado con terciario de
protección contra ferroresonancia

TI : Transformador de Intensidad

CT : Contador trifásico

Rf : Resistencia de protección
contra Ferroresonancia 60 Ω -200w

OTRAS OPCIONES BAJO PEDIDO / OTHERS REQUIREMENTS UPON REQUEST / AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE
THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF RS ISOLSEC, S.L. AND MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Fecha / Date: 14/07/06

Revisión: 08/10/07

RS ISOLSEC *spain*

www.rsisolsec.com

INSTRUMENT TRANSFORMERS

CODE / NUMBER:
PE-060315 A